



TERMOGRAM FRAGMENTU OKNA OBRAZUJĄCY WADY BUDOWLANE



Elementy w raporcie:

1. Obraz termowizyjny „Na styku z nadprożem zła termoizolacja w wyniku wadliwego osadzenia ościeża okna.”
2. Obraz rzeczywisty badanego obszaru – ramka tworzy obrys badanego obszaru.
3. Wykres obrazuje rozkład temperatur wzdłuż linii L0